

ファームウェアのアップデートマニュアル

Wi-Fi 対応ドライブレコーダー DR-SAR1 / DR-SAR1-FRONT-GPS
こちらのファームウェアを改良します。変更点は下記の内容になります。

アップデートして頂くことにより、新しい機能が追加されたり、安定性が向上します。

■GPS 動作の安定性向上

稀に発生する GPS アンテナが認識しない症状が改善されます。

ファームウェア V1.003 での追加機能は以下の内容となります。

最新ファームウェア

V1.003

GPS アンテナが稀に認識しない症状を改善しました。

最新ファームウェアでの追加機能

GPS モジュールの電源 ON/OFF 間の時間を約 2 秒のバッファを持たせることで改善しました。

バージョン「V1.000」をお使いの方

V1.000 をお使いの方は、V1.003 をアップデートすると V.1001 と V.1002 のファームウェア（衝撃検知録画ファイルの保護機能）も同時に更新されます。

V1.001 と V1.002 のファームウェアの説明を下記 URL よりご確認ください。

■V1.001

https://www.seiwa-c.co.jp/fca/pdf/AR_0131_updateguide.pdf


■V1.002

https://www.seiwa-c.co.jp/fca/pdf/AR_0901_updateguide.pdf

ファームウェアのアップデート方法

スマートフォンアプリ もしくは PC からアップデートが可能です。
(二通りの方法があります)


① スマートフォンアプリからアップデート

- ①アプリを最新にアップデートした後で、アプリを開くと、「新しいファームウェアが入手できます。」のポップアップが表示されます。「OK」をタップするとダウンロードが開始されます。
- ②最新のファームウェア **V1.003** がダウンロードされます。
- ③ダウンロード後、ドライブレコーダー本体と Wi-Fi 接続します。
- ④アプリの「Wi-Fi」→右上の「」→「ファームウェアのアップグレード」を選択します。
- ⑤アップデートが可能な表示が出ますので「OK」を選択します。アップデートが開始されます。
- ⑥再起動後、アップデートが完了します。(数分かかる場合がございます)



② PC からアップデート

- ①最新のファームウェアを PC にダウンロードします。
- ②ダウンロードしたファイルを解凍し、ドライブレコーダーの microSD カードにコピーします。
※元のフォルダ「DR-SAR1」に上書きしてください。上書きしても設定および録画データは残ります。
- ③ファイルを入れた microSD カードをドライブレコーダー本体に差し込み、電源を入れます。
- ④自動的にアップデートが開始されます。再起動後アップデートが完了します。(数分かかる場合がございます)



※上記アップデート方法は取扱説明書にも記載しております。